



















| Email Request (ER) Assistant: Off. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|----------|--|
| <div>Create New (ingreso_emailrequest.php)Ver por Fechas (reporte_emailrequest.php)</div> <div>CopyExcelCSVPDF<div>Buscar:</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 | |
| 0 | (WO2585)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar y pintar. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit | <div><div>(modificar_imagen1.php?id=2585)</div></div> |
| 1 | (WO2584)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Cambiar policarbonato en el gimnasio, urge!! | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit | <div><div>(modificar_imagen1.php?id=2584)</div></div> |
| 2 | (WO2583)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Urge colocar vergas detrás de la oficina de Cleo, pero se le deben acaparar unas pestañas para poder atornillarlas... | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit | <div><div>(modificar_imagen1.php?id=2583)</div></div> |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 | |




| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|---|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 3 | (WO2582)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Mueble de lavamanos por la pared de los houses. Restauración de madera | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2582) |
| 4 | (WO2581)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Mueble de lavamanos por la pared de los houses. Restauración de madera | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2581) |
| 5 | (WO2580)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pared arriba de la pared de los houses reparación y pintura | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2580) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |





| <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 | |
| 6 | (WO2579)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparación y pintura | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | <div>Edit</div> <div></div> <div>(modificar_imagen1.php?id=2579)</div> | |
| 7 | (WO2578)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se requiere detallar y dar acabado fino | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | <div>Edit</div> <div></div> <div>(modificar_imagen1.php?id=2578)</div> | |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 | |


| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 8 | (WO2577)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar y pintar | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2577) |
| 9 | (WO2576)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar y pintar | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2576) |
| 10 | (WO2575)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar imperfecciones y pintar. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2575) |
| 11 | (WO2574)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar imperfecciones, se pintó pero no se reparó, se requiere reparar... | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2574) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |





| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 12 | (WO2573)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar imperfecciones y pintar | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2573) |
| 13 | (WO2572)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparación y pintura | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2572) |
| 14 | (WO2571)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Por aula 35 se requiere reparar el techo | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2571) |
| 15 | (WO2570)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Aula 34 reparación y pintura | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2570) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |


| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 16 | (WO2569)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparación del techo por aula 30 arriba | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2569) |
| 17 | (WO2568)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparación y pintura arriba del aula 29 | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2568) |
| 18 | (WO2567)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparación y pintura | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2567) |
| 19 | (WO2566)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparación y pintura | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2566) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |





| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 20 | (WO2565)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparación y pintura | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2565) |
| 21 | (WO2564)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparación y pintura | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2564) |
| 22 | (WO2563)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Rampa en el piso romperlo y hacerlo nuevo | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2563) |
| 23 | (WO2562)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar techo | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2562) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |





| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 24 | (WO2561)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar rejas por aula 48 y 49 | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2561) |
| 25 | (WO2560)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar tubos... están muy feos | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2560) |
| 26 | (WO2559)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se reparó la fuga, pero está pendiente curar el techo y pintarlo | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2559) |
| 27 | (WO2558)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar esquina de muro subiendo gradas arriba de música de secundaria | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2558) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |





| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 28 | (WO2557)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Recoger vidrios rotos frente aula 48 y 49, no hay peligro pero da mal aspecto | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2557) |
| 29 | (WO2556)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Frente aula 49 las columnas están muy feas. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2556) |
| 30 | (WO2555)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se requiere curar y pintar tubos | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2555) |
| 31 | (WO2554)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se requiere de precinta nueva, raspado, repello y pintura por el área que era antes unas peceras | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2554) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |




| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 32 | (WO2553)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | El piso por frente a música se está escascarando, se recomienda raspar, romper un poco, aplicar algún producto que nos recomiende SUR. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2553) |
| 33 | (WO2552)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar lo blanco en amarillo y el tubo repintarlo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2552) |
| 34 | (WO2551)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Demarcación de flechas amarillas por la grada frente al baño de matemáticas | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2551) |
| 35 | (WO2550)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Frente al baño de secundaria de damas. Se requiere colocar cinta antideslizante nueva | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2550) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |



| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 36 | (WO2549)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Repintar marcacion amarilla de gradas por frente al aula 1. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2549) |
| 37 | (WO2548)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Raspar y repellar imperfecciones de gradas entre primaria y secundaria. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2548) |
| 38 | (WO2547)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparacion y pintura debajo de la grada de primaria. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2547) |
| 39 | (WO2546)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparacion y mantenimiento a las gradas de primaria. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2546) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |





| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 40 | (WO2545)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pasillo primaria por aula 1 hasta markerspace se requiere pintar el azul. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2545) |
| 41 | (WO2544)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparacion y pintura frente al aula 2 y 3 de primaria | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2544) |
| 42 | (WO2543)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparacion y pintura por primaria frente a SDS | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2543) |
| 43 | (WO2542)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Requiere mantenimiento al play de primaria. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2542) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |


| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 44 | (WO2541)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar reparacion en la pared del playwood, y pintar agarraderas de colores. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2541) |
| 45 | (WO2540)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar cera de blanco frente a IT | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2540) |
| 46 | (WO2539)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar cera de blanco por frente a IT | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2539) |
| 47 | (WO2538)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar cera de blanco. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2538) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |





| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 48 | (WO2537)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Repintar marcacion amarilla. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2537) |
| 49 | (WO2536)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar techo por detras del colegio en el parqueo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2536) |
| 50 | (WO2535)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar rejas por detras del colegio estan muy graves. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2535) |
| 51 | (WO2534)(S0)(BH0) | 2024-08-01 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Arbol por parqueo en pequeña rotonda requiere colocar pintura verde en los cortes. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2534) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |




| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|---|
| 52 | (WO2533)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | HAcerles cortes en diagonal y pintar a base de agua el arbol de mata de mangos, por el parqueo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2533) |
| 53 | (WO2532)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Aplicar pintura verde base de agua al tronco por el parqueo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2532) |
| 54 | (WO2531)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se recomienda cortar el tronco del arbol por el common room en el parqueo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2531) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
| 55 | (WO2530)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se requiere cortar todas las ramas detras del colegio. los arboles estan tocando el techo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | <div>Edit</div> <div></div> <div>(modificar_imagen1.php?id=2530)</div> |
| 56 | (WO2529)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se requiere podar arbol por jardin de musica de secundaria. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | <div>Edit</div> <div></div> <div>(modificar_imagen1.php?id=2529)</div> |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 57 | (WO2528)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Cortar ramas por calle de asfalto detras del colegio. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2528) |
| 58 | (WO2527)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar y dar mantenimiento detras del colegio. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2527) |
| 59 | (WO2526)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Repintar cajas de registro por el parqueo detras de musica. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2526) |
| 60 | (WO2525)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Limpiar techos por debajo del common room-parqueo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2525) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |



| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 61 | (WO2524)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Debajo del common room por el parqueo, se requiere raspado, repello con impermeabilizante y pintura antihongos | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2524) |
| 62 | (WO2523)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Repintar cera amarilla por el common room. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2523) |
| 63 | (WO2522)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparacion de paredes por aula 50 | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2522) |
| 64 | (WO2521)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Repintar la cera en otra area del paqueo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2521) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 65 | (WO2520)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Limpiar por debajo del tubo de desagüe. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2520) |
| 66 | (WO2519)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar muro por el parqueo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2519) |
| 67 | (WO2518)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se requiere pintar cera. por el parqueo area donde trabajan los jardineros. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2518) |
| 68 | (WO2517)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Pintar cera por el parqueo detras del colegio. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2517) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |


| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|---|
| 69 | (WO2516)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | al fondo del pasillo de ciencias. Se requiere reparar y pintar. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2516) |
| 70 | (WO2515)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se requiere pintar cera de amarillo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2515) |
| 71 | (WO2514)(S0)(BH0) | 2024-08-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Detras de IT: se requiere raspar la pared, repellar y pintar. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2514) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |



| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-----------------------------|------------|-----------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|---|
| 72 | (WO2513) (S0) (BH184) | 2024-07-16 | SECONDARY | A_JULIO | Cleofe Vasquez | Necesitamos urgente una tarima para la refrigeradora pequeña del Comoon Room de NB, el aula se inunda cuando llueve y la refri no se puede mojar, por ahora la conserje la subió en una mesa pero no puede estar ahí. Gracias | High | | GENERAL | MANT - Mantenimiento | | 0.00 | | Edit (modificar_imagen1.php?id=2513) |
| 73 | (WO2512) (S0) (BH170) | 2024-05-28 | SECONDARY | A_JULIO | Cleofe Vasquez | Aula 28. Problema serio de comejen. | High | | DEPARTMENT | ENS - English Senior | | 0.00 | | Edit (modificar_imagen1.php?id=2512) |
| 74 | (WO2511) (S0) (BH190) | 2024-07-30 | SECONDARY | A_JULIO | Cleofe Vasquez | Por favor arreglar la persiana del aula 28 | High | | DEPARTMENT | ENS - English Senior | | 0.00 | | Edit (modificar_imagen1.php?id=2511) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |



| <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> | <div>↕</div> |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
| 75 | (WO2508)(S0)(BH0) | 2024-07-23 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Aula 1 early year, se repara fregadero. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | <div>Edit</div> <div></div> <div>(modificar_imagen1.php?id=2508)</div> |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|---|
| 76 | (WO2450)(S0)(BH0) | 2024-07-11 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se retiran celosías y ventana del aula 36 y francés | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2450) |
| 77 | (WO2393)(S0)(BH0) | 2024-07-05 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se deja terminado el mueble con instalación de lavamanos listo. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=2393) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |



| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-----------------------|------------|-----------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------|---------|---|
| 78 | (WO2214) (S0) (BH176) | 2024-06-05 | PRIMARY | A_JULIO | Gary Mallon | Sala 17: Los marcos de ventana están llenos de carcoma y los tornillos de los marcos metálicos han comenzado a caer, además uno de los marcos de madera superiores se ha comido completamente y el vidrio queda expuesto. | Medium | | GENERAL | Pri - Primary General | | 0.00 | | Edit (modificar_imagen1.php?id=2214) |
| 79 | (WO2209) (S0) (BH172) | 2024-05-29 | PRIMARY | A_JULIO | Gary Mallon | Para lavar y secar las cortinas profundamente que se encuentran actualmente en la sala entre la enfermería y el salon de musica. Muchos ninos de repente estan saliendo con una alergia por el polvo. | High | | GENERAL | Pri - Primary General | | 0.00 | | Edit (modificar_imagen1.php?id=2209) |
| 80 | (WO2094) (S0) (BH164) | 2024-05-15 | SECONDARY | A_JULIO | Cleofe Vasquez | Hay 2 persianas rotas en el Laboratorio 3 que no se pueden cerrar. Esto hace que la habitación esté más oscura y mal ventilada. Están rotos desde principios de año. ¿Existe alguna posibilidad de que algún día se solucionen? | High | | GENERAL | MANT - Mantenimiento | | 0.00 | | Edit (modificar_imagen1.php?id=2094) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |



| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-----------------------|------------|-----------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------|---|---|
| 81 | (WO2093) (S0) (BH166) | 2024-05-15 | PRIMARY | A_JULIO | Gary Mallon | Hay termites bajo de la pizara grande en el salon 16 (Teacher Cleter). La cantidad va incrementando cada dia. | High | | GENERAL | Pri - Primary General | | 0.00 | | Edit (modificar_imagen1.php?id=2093) |
| 82 | (WO2045) (S0) (BH157) | 2024-04-29 | SECONDARY | A_JULIO | Cleofe Vasquez | La pintura en el aula 43 se está descascarando al frente del aula y el ventilador está flojo, sostenido solo por un tornillo, a punto de caerle a alguien en la cabeza. | High | | GENERAL | MANT - Mantenimiento | | 0.00 | | Edit (modificar_imagen1.php?id=2045) |
| 83 | (WO2034) (S0)(BH0) | 2024-04-24 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Gimnasio: Se requiere cambiar las puertas de las oficinas del gimnasio ya que estan muy mal estado y full comejen. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | Edit <div>  Cindy Mesén 18 abr. para yo, Francis </div> <p>Buenas tardes,</p> <p>Quería reportarles que las pue oficinas del gimnasio tanto la c hombres como la de mujeres s por unos bolazos en las última semanas, a la de la oficina de hombres se le hizo un hueco y oficina de las mujeres ya no ci esta razón el día de hoy nuest quedó abierta de ese lado.</p> <p>De antemano muchas gracias ayuda</p> <p>Saludos</p> (modificar_imagen1.php?id=2034) | |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
| 84 | (WO1434)(S0)(BH0) | 2023-11-21 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Se requiere revisar pared en el auditorio. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=1434) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | To be done for | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|---|
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
| 85 | (WO1338)(SO)(BH0) | 2023-10-27 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Cambiar Policarbonato. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=1338) |
| 86 | (WO1095)(SO)(BH0) | 2023-07-31 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Techo por laboratorio 1 requiere mantenimiento esta muy mal estado. reparar, raspar, minio, y pintura. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=1095) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|--|
| 87 | (WO1090)(SO)(BHO) | 2023-07-31 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Repintar de amarillo gradas hacia laboratorios. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | <div>Edit</div>  <div>(modificar_imagen1.php?id=1090)</div> |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-----------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------|---------|---|
| 88 | (WO1071) (S0)(BH0) | 2023-07-31 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Cambiar o pintar precinta en common room, segundo lateral | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=1071) |
| 89 | (WO1069) (S0)(BH0) | 2023-07-31 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Reparar precinta common room | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=1069) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|-----------------------|------------|-------|-------------|------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|---------|---|
| 90 | (WO1063) (SO)(BH0) | 2023-07-31 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Rejas bajando hacia el parqueo detras de IT requieren pintar y restaurar. | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 0.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=1063) |
| 91 | (WO845) (SO)(BH0) | 2023-05-25 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Gotera en entrada recepcion Video... | High | | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 70,000.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=845) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |
|----|----------------------|------------|-------|-------------|------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|---------|--|
| 92 | (WO771) (SO)(BH0) | 2023-05-17 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Techo segundo piso despuÃ©s de gradas por early year requiere reparaciÃ³n | High | | GENERAL | MANT - Mantenimiento | PENDING | 65,200.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=771) |
| 93 | (WO711) (SO)(BH0) | 2023-05-03 | ADMIN | A_JULIO | Melody Alcock | Esctructura metalica por entrada administracion. requiere pintura por el techo esta grave oxidado y requiere mantenimiento correctivo en algunas areas.. | High | 2023-05-31 | DEPARTMENT | MANT - Mantenimiento | PENDING | 1,022,000.00 | | Edit  (modificar_imagen1.php?id=771) |
| # | # | Date | Area | Responsible | Email Requesting | Description | priority | To be done for | Type Budget | Department | Actual State | budget | Comment | Imagen 1 |

Mostrando 1 a 94 de 94 entradas

